

E32-433Т33S Руководство пользователя

SX1278 433 МГц 2 Вт ТТЛ Lora беспроводной модуль



成都亿佰特电子科技有限公司 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Оглавление

1.	Описание продукта	2
	1.1 Знакомство с продуктом	2
	1.2 Особенности и функции	2
	1.3 Сценарии применения	
2.	Технические характеристики	
	2.1 Предельные параметры	
	2.2 Рабочие параметры	
3.	Механические размеры и определения контактов	
	Рекомендуемая схема подключения	
5.	Подробное объяснение функций	6
•	5.13апуск с фиксированной точки (16база)	6
	5.2 Радиовещательная передача (16база)	
	5.3 Широковещательный адрес	
	5.4 Адрес прослушивания	
	5.5 Сброс модуля	
	5.6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙДетальное объяснение	
6	Рабочий режим	
υ.	6.1 Переключение режима	
	6.2 Общий режим (режим0)	
	6.3 Режим пробуждения (режим1)	
	6.4 Режим энергосбережения (режим2)	
	6.5 Спящий режим (режим3)	
7	Формат команды	
/٠	7.1 Заводские параметры по умолчанию	
	7.1 Заводские параметры по умолчанию	
	7.2 Чтение расочих параметров	
	7.3 чтение номера версии	
0		
	аппаратный дизайн	
У.	Общая проблема	
	9.1 Расстояние передачи не идеально	
	9.2 Модули легко повредить	
	9.3 Частота битовых ошибок слишком высока	
). Руководство по сварочным работам	
	. Похожие модели	
	2. Руководство по антенне	
	ересмотреть историю	
0	HAC	. 17

1. Описание продукта

1.1 Знакомство с продуктом

E32-433T33S это продукт, основанный на SEMTECH компания SX1278Модуль беспроводного последовательного порта (UART) RF-чипа , прозрачная передача

кстати, работай в $410{\sim}441$ М Гцполоса частот (по умолчанию
433 М Гц), Ло Ра Технология расширения спектра .

SX1278поддерживать Лора Технология расширения спектра, LoRa

Технология расширения спектра прямой последовательности имеет

преимущества более длинной дистанции связи и сильной защиты от помех.

При этом сохраняется строгая конфиденциальность. В области низкоскоростной связи SX1278 Это знаковая достопримечательность, которую предпочитают люди в отрасли. По умолчанию пусто



Средняя ставка составляет 2,4 кбит/с, мощность передачи 33 дБм сПенсильвания усилитель мощности и ЛНА малошумящий усилитель, тем самым улучшая стабильность связи

Качественное, увеличивающее расстояние связи; использование кварцевого генератора промышленного класса для обеспечения его стабильности и последовательности.

1.2 Особенности и функции

- Расширенная поддержка Лора Метод модуляции с преимуществом защиты от помех на больших расстояниях;
- . встроенный PA+LNA, расстояние связи может быть достигнуто в идеальных условиях 16 км, расстояние передачи лучше, чем традиционное ГФСК ждать;
- . Поддержка передачи с фиксированной точкой, широковещательной передачи и мониторинга каналов;
- . Поддерживает пробуждение по воздуху (сверхнизкое энергопотребление), подходит для использования с батареями;
- . поддерживать ТЭКПрямое исправление ошибок для улучшения стабильности связи;
- . Максимальная мощность передачи 2 Вт, программная многоуровневая регулировка;
- . Поддержка по всему миру без лицензий ИЗМ 433 МГцдиапазон частот;
- . поддерживать 0.3к \sim 19.2кбит/с скорость передачи данных;
- . поддерживать $3,3\sim5,5$ Висточник питания, более 5ВОба источника питания обеспечивают оптимальную производительность;
- . Он использует кварцевый генератор промышленного класса, стандартную конструкцию промышленного класса и поддерживает длительное использование при температуре -40 \sim + 85 $^{\circ}$ C;
- . СМА-Кинтерфейс для удобного подключения коаксиальных кабелей или внешних антенн.

1.3 Сценарии применения

- Домашняя охранная сигнализация и дистанционный вход без ключа;
- . Умный дом и промышленные датчики и т. д.;
- . Беспроводная сигнализация; охранная система;
- . Решения для автоматизации зданий;
- . Беспроводной пульт дистанционного управления промышленного класса;
- . Интеллектуальные интеллектуальные решения для сельского хозяйства и нефтяных месторождений;
- товары для здоровья;
- . Усовершенствованная инфраструктура счетчиков (АМІ);
- . Применение в автомобильной промышленности.

2. Технические характеристики

2.1 Предельные параметры

Основные параметры	производительность		Примечание
	минимальное максимальное		
	значение	значение	
Напряжение питания (В)	3.3	5,5	Превосходить 5,5В постоянно сжигает модуль
Блокирующая мощность (дБм)	ность (дБм)		Меньше шансов обжечься при использовании на
			близком расстоянии.
Рабочая температура (°C)	40 +85 I		Промышленный класс


2.2 Рабочие параметры

Основные параметры		производительность			Примечание
	3		Типичное значение	максималь ное значение	
	Рабочее напряжение (В)	3.3	5.0	5,5	Гарантированная выходная мощность ≥5,0 В
	Уровень связи (B)		3.3		использовать TTL 5 В имеет риск перегорания.
	Рабочая температура (°C)	-40	-	+85	Промышленный дизайн
	Рабочая полоса частот (МГц)	410	-	441	поддерживать ИСМ диапазон частот
e ¤	Ток эмиссии (мА)	850	1000	1200	Мгновенное энергопотребление
достижени е	Полученный ток (мА)	11	13	15	
ени	Ток сна (мкА)		2		Программное отключение
	Максимальная мощность передачи (дБм)	32	33	34	
	Чувствительность приема (дБм)	-145	-147	-148	Скорость воздуха равна 2,4 кбит/с
	Скорость беспроводной связи (бит/с)	0.3k	2.4k	19.2k	Конфигурация пользователя

Основные параметры	описывать	Примечание
опорное расстояние	16 км	Солнечная и открытая среда, усиление антенны 5 дБи, высота антенны 2,5метров, скорость в воздухе 2,4 кбит/с (Этот параметр фактически измеряется на открытой местности городского района Чэнду)
Метод субподряда	58 Btye	Максимальная вместимость одного пакета, которая будет автоматически разделена в случае превышения.
емкость кэша	512 Btye	
Модуляция	LoRa	
Коммуникационный интерфейс	UART Серийный	TTL уровень

	порт	
Способ упаковки	пластырь	SMD
Режим интерфейса	2,54 мм	
Размеры	25*40,5 мм	
Антенный интерфейс	IPEX/отверстие для штампа	Характеристическое сопротивление ок.50 ом


3. Механические размеры и определения контактов



Пин код	Имя контакта	Направление контакта	Использование контактов	
1	GND	входить	Заземляющий провод модуля	
2	VCC	входить	Положительный опорный источник питания модуля, диапазон напряжения: $3.3 \sim 5.5$ В постоянного тока.	
3 AUX выход Используется для индикации вывос выход инии		выход	Используется для индикации рабочего состояния модуля; пользователь выводит внешний МСИ из спящего режима, а выходной сигнал имеет низкий уровень во время инициализации самотестирования при включении питания. Уровень ; (можно оставить плавающим)	
4	TXD	выход	ТТЛ Выход последовательного порта, подключенный к внешнему входному контакту RXD;	
5	RXD	входить	TTЛ Вход последовательного порта, подключенный к внешнему выходному контакту TXD;	
6	M1	Вход (очень слабое подтягивание)	Сотрудничайте с М0, чтобы определить 4 режима работы модуля (нельзя оставить плавающим, можно заземлить, если не используется)	
7	M0	Вход (очень слабое подтягивание)	Сотрудничайте с M1, чтобы определить 4 режима работы модуля (нельзя оставить плавающим, можно заземлить, если не используется)	
11	ANT	выход	Антенный интерфейс (выход высокочастотного сигнала, характеристическое сопротивление 50 Ом)	
12	GND	_	Фиксировано	
13 GND -		-	Фиксировано	
14 GND _		_	Фиксировано	
18	NC	-	Пустые ноги	
19 NC			Пустые ноги	
20	NC		Пустые ноги	

21	NC		Пустые ноги	
22	RESET	входить	Пин сброса при загрузке программы (плавающий, пользователю не нужно подключаться)	
23	GND	входить	Заземляющий контакт при загрузке программы (плавающий, пользователю не нужно подключаться)	
24	NC	-	Пустые ноги	


4. Рекомендуемая схема подключения




серийный	Краткая инструкция по подключению модуля к микроконтроллеру (на рисунке выше отмечено значком
номер	STM8L Возьмите микроконтроллер в качестве примера)
1	Модуль беспроводного последовательного портаТТЛ уровень, пожалуйста, свяжитесьТТЛ уровеньМС У соединять.
2	использовать 5ВМСU, пожалуйста, выполните преобразование уровней. М00 М11 ВСПОМ.Подключиться к микроконтроллеру Порт ввода-вывода, RXПодключиться к микроконтроллеру Техас, Техасподключен к монолитному машинаприем
3	Необходимо добавить внешний источник питанияТВСЗащита и конденсатор (рекомендуется добавить один22 мкФНизкийСР электролитический конденсатор или танталовый конденсатор)
4	Радиочастотный модуль чувствителен к импульсному статическому электричеству. Не допускайте горячей замены модуля.
5	рекомендуемые Блок питания мощностью 10 Вт (5В, 2А) или выше

5. Подробное объяснение функций

5.13апуск с фиксированной точки (16база)



5.2 Радиовещательная передача (16база)



5.3 Широковещательный адрес

- Пример: добавить модульААдрес установлен на0xFFFF, канал установлен на0x04.
- . Когда модульАПри передаче (тот же режим, прозрачный режим передачи), 0х 04Все приемные модули канала могут принимать данные для достижения цели вещания.

5.4 Адрес прослушивания

- . Пример: добавить модульААдрес установлен на0хFFFF, канал установлен на0х04.
- . Когда модульАВ качестве получения вы можете получить 0х04Все данные по каналу достигают цели мониторинга.

5.5 Сброс модуля


. После включения модуля AUXНемедленно будет выведен низкий уровень, будет выполнена аппаратная самопроверка и рабочий режим будет установлен в соответствии с параметрами пользователя; во время этого процесса AUXДержите его на низком уровне, когда закончитеВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙвыведите высокий уровень и следуйтеМ1, М0Комбинированный режим работы начинает работать нормально; Итак, пользователю нужно подождать ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙНарастающий фронт служит отправной точкой для нормальной работы модуля.

5.6 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ Детальное объяснение

- . ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙИспользуется для инструкций буфера беспроводного приемопередатчика и инструкций самотестирования.
- . Он указывает, имеются ли в модуле данные, которые не были отправлены через беспроводную связь, или беспроводные данные были получены, но не отправлены через последовательный порт, или модуль инициализируется. В процессе проверки.

5.6.1 Инструкции по последовательному выводу данных


. Используется для вывода внешнего устройства из режима сна.МКУ;



模块串口外发数据时,AUX引脚时序图

5.6.2 Индикация беспроводной передачи


- . Буфер пуст: внутренний 512 Данные в байтовом буфере записываются в беспроводной чип (автоматическая пакетизация);
- . когдаВЫХОД=1 Когда пользователь постоянно инициирует менее 512 Байты данных не будут переполняться;
- . когдаВЫХОД=0 когда буфер не пуст: внутренний 512Данные в буфере байтов еще не записаны в беспроводной чип и передача не началась.В это время модуль может ожидать. Пользовательские данные заканчиваются и истекает время ожидания, или продолжается беспроводная передача пакетов;
- . 【Примечание】: AUX=1Это не означает, что все данные последовательного порта модуля были переданы по беспроводной сети, и возможно, что передается последний пакет данных.



模块接收串口数据时, AUX引脚时序图

5.6.3 Модуль находится в процессе настройки

Только при сбросе настроек и выходе из спящего режима;



自检期间, AUX引脚时序图

5.6.4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙМеры предосторожности

- . Вышеуказанные функции 1 и функция 2. Приоритет низкого уровня выхода, то есть: если выполняется какое-либо условие низкого уровня выхода, AUXвыходной низкий уровень; когда все условия низкого уровня Если не удовлетворен, AUXвыходной высокий уровень;
- . когдаВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙКогда на выходе низкий уровень, это указывает на то, что модуль занят и в это время не будет выполняться определение рабочего режима; когда модульВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙПосле вывода высокого уровня В течение 1 мс переключение режима будет завершено Работа;

- . После перехода пользователя в новый режим работы, как минимумВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ поднимающийся край 2 мсМодуль фактически не войдет в этот режим до тех пор, покаВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ всегда на высоком уровне, что Переключение режима вступит в силу немедленно;
- . Пользовательский подчиненный режим3 (спящий режим) При входе в другие режимы или в процессе сброса модуль выполняет сброс пользовательских параметров.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыходной низкий уровень
- . потому чтоЛораХарактеристики метода модуляции, задержка передачи информации сравнивается сФСКГораздо дольше, как в 1,2 кбит/сНа скорости полета 1003адержка передачи байта 1,5В течение нескольких секунд или около того клиентам не рекомендуется передавать большие объемы данных на низких скоростях полета, чтобы избежать нарушений связи, вызванных потерей данных из-за их накопления.

6. Рабочий режим

Модуль имеет четыре режима работы, определяемых выводомНастройки М0, М1; подробности показаны в следующей таблице:

Режим (0-3)	M0	M1	Введение режима	Примечание
0 Нормальный режим	0	0	Открытый последовательный порт, открытая беспроводная связь, прозрачная передача	Приемник должен быть шаблоном0, 1
1 режим пробуждения	1	0	Последовательный порт включен и беспроводная связь включена; и узор0 Единственное отличие: перед передачей пакета данных автоматически добавляется код пробуждения. Это активирует рабочий режим2 получатель	Приемник может быть шаблоном0 Приемник может быть шаблоном 1 Приемник может быть шаблоном2
2 режим энергосбереже ния	0	1	Прием последовательного порта отключен, беспроводная связь находится в режиме пробуждения по воздуху, и беспроводные данные принимаются. После получения данных откройте последовательный порт для отправки данных.	Передатчик должен находиться в режиме 1 Невозможно передать в этом режиме
3 режима сна	1	1	Модуль переходит в спящий режим и может получать команды настройки параметров.	Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к подробному объяснению рабочих параметров.

6.1 Переключение режима

- . Пользователи могутМ0, М1 Комбинируйте высокий и низкий уровни, чтобы определить режим работы модуля. быть пригодным для использованияМСU из2 индивидуальный GPIO для управления переключением режимов; при изменении ПотеМ0 и М1: модуль простаивает, 1 мс. После этого можно приступать к работе по новому режиму, если в модуле есть данные последовательного порта, которые не были переданы по беспроводной сети, его можно будет запустить только после завершения передачи. Введите новый рабочий режим; если модуль получает беспроводные данные и отправляет данные через последовательный порт, их необходимо отправить, прежде чем он сможет войти в новый рабочий режим; поэтому режим Переключение возможно только в ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ выход 1 действителен, в противном случае переключение будет отложено.
- . Например: в режиме0или узор 1В этом случае пользователь постоянно вводит большой объем данных и одновременно переключает режимы. В это время операция переключения режима недействительна; модуль будет Обнаружение новых шаблонов выполняется только после обработки всех пользовательских данных; поэтому общая рекомендация такова: обнаружение ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ Статус вывода контакта, ожиданиеВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ После вывода высокого уровня2 мс Переключитесь еще раз.
- . При переключении модуля из других режимов в спящий режим, если есть данные, которые еще не были обработаны, модуль обработает данные (включая прием и отправку) перед переходом в спящий режим. Эту функцию можно использовать для быстрого перехода в режим сна для экономии энергопотребления, например: модуль передачи работает в режиме0, пользователь инициирует данные

последовательного порта"12345", тогда не придется ждатьВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ Вывод находится в режиме ожидания (высокий уровень) и может быть напрямую переключен в спящий режим и основнойМСИНемедленно засыпайте, модуль автоматически отправит все пользовательские данные по беспроводной сети, 1 мс. автоматически переходит в спящий режим, тем самым экономяМСИ время работы и снизить энергопотребление.

- . Таким же образом этой функцией можно воспользоваться при любом переключении режима. После того, как модуль обработает событие текущего режима, он В течение 1 мс он автоматически перейдет в новый режим, что устраняет необходимость пользовательский запросВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ работать и может достигать цели быстрого переключения; например, переключение из режима передачи в режим приема; пользователиМСИВы также можете переключаться между режимами перед входом в сон используйте функцию внешнего прерывания, чтобы получитьВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ изменения для переключения режимов.
- . Этот метод работы очень гибок и эффективен, полностью соответствует желанию пользователя. МСU Разработан для простоты эксплуатации и позволяет максимально снизить нагрузку на всю систему и улучшить ее. Высокая эффективность системы и снижение энергопотребления.

6.2 Общий режим (режим0)

ТИП	когдаМ0 "=" 0, М1 "=" 0Когда модуль работает в режиме0
выбросы	Модуль получает пользовательские данные из последовательного порта, а модуль передает по беспроводной сети пакеты данных длиной 58Байт, когда объем введенных пользователем данных достигает 58 Когда пользователю необходимо передать байты, модуль начнет беспроводную передачу. В это время пользователь может продолжать вводить данные, которые необходимо передать; когда пользователю необходимо передать байты меньше, чем 58Байтов, модуль ожидает 3Байты времени, если никакие пользовательские данные не продолжают вводиться, данные считаются прекращенными, и модуль будет По беспроводной сети отправлен пакет данных; когда модуль получит первые пользовательские данные, он будет ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыводит низкий уровень, когда модуль помещает все данные вРФчип и начинает передачу, АUXВыхийухыны вудвяжиминжужы важнику и передачу последнего пакета беспроводных данных. Пользователи могут продолжать вводить текст до 512Байты данных, по режиму 0 Исходящие пакеты могут находиться только в режиме 0. Режим 1 получен принимающим модулем.
перенимать	Модуль всегда включает функцию беспроводного приема и может принимать из режима 0. Режим 1 исходящие пакеты данных; После получения пакета данных модульВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыходной низкий уровень и задержка 5 мсПосле этого начните отправлять беспроводные данные через последовательный порт. передача булавка выдана, После того, как все беспроводные данные будут выведены через последовательный порт, модуль ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыход высокого уровня.

6.3 Режим пробуждения (режим 1)

тип	когдаМ0 "=" 1, М1 "=" 0Когда модуль работает в режиме 1
выбросы	Условия начала передачи пакета данных модулем такие же, как иВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ Функции эквивалентны режимам0; единственное отличие: модуль автоматически Автоматически добавлять код пробуждения, длина кода пробуждения зависит от времени пробуждения, установленного в параметрах пользователя; назначение кода пробуждения — работа пробуждения. в режиме 2 Приемный модуль, следовательно, режим 1 Передаваемые данные могут быть структурированы 0, 1, 2 получать.
перенимать	эквивалент шаблону0.

6.4 Режим энергосбережения (режим2)

ТИП	когда М0 "=" 0, М1 "=" 1 Когда модуль работает в режиме2
выбросы	Модуль находится в состоянии сна, последовательный порт закрыт и не может принимать внешние сигналы. МСU данные последовательного порта, поэтому в этом режиме нет функции беспроводной передачи.
перенимать	в режиме2, передатчик должен работать в режиме 1. Регулярно контролируйте код пробуждения . После получения действительного кода пробуждения модуль будет продолжать находиться в состоянии приема и ждать получения всего действительного пакета данных; затем ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыходной низкий уровень, задержка 5 мсПосле этого откройте последовательный порт и пропустите полученные беспроводные данные через передачаВыпущено, будетВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙВыходной высокий уровень; беспроводной модуль продолжает переходить в режим «монитор сна». слушать» рабочее состояние (опрос); за счет установки разного времени пробуждения модуль имеет разные задержки ответа на прием (до 2 с) и среднее энергопотребление (минимум 80 мкА); пользователям необходимо найти баланс между временем задержки связи и средним энергопотреблением.

6.5 Спящий режим (режим 3)

тип	когдаМ0 "=" 1, М1 "=" 1Когда модуль работает в режиме3
выбросы	Невозможно передать беспроводные данные.
перенимать	Невозможно получить беспроводные данные.
Конфигура ция	Спящий режим можно использовать для настройки параметров модуля, используя последовательный порт. 9600, 8N1, установите рабочие параметры модуля с помощью определенных форматов команд.
Уведомлен ие	При входе в другие режимы из спящего режима модуль перенастраивает параметры.В процессе настройки AUXCохраняйте низкий уровень; после завершения выведите высокий уровень, поэтому пользователю рекомендуется обнаружить ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ поднимающийся край.

7. Формат команды

спящий режим (режим 3: М0=1, М1=1), список поддерживаемых команд следующий (при настройке только 9600,8Н1 Формат):

серийный номер	Формат команды	Подробное описание
1	Рабочие параметры С0+	16 Отправить в шестнадцатеричном формате C0+5 Байт рабочих параметров, всего б Байты должны отправляться непрерывно (сохраняются при выключении питания)
2	C1+C1+C1	16Отправить три в шестнадцатеричном форматеС1 модуль возвращает сохраненные параметры, которые необходимо отправлять непрерывно.
3	Рабочие параметры С2+	16Отправить в шестнадцатеричном формате C2+5Байт рабочих параметров, всегоб Байты должны отправляться непрерывно (не сохраняться при отключении питания)
4	C3+C3+C3	16Отправить три в шестнадцатеричном форматеС3, модуль возвращает информацию о версии и должен отправляться постоянно.
5	C4+C4+C4	16Отправить три в шестнадцатеричном форматеС4, модуль сгенерирует сброс и должен отправляться постоянно.



7.1 Заводские параметры по умолчанию

модель	Заводское значение параметра по умолчанию: С0 00 00 1А 17 40										
Модель модуля	частота	адрес	канал	Скорость воздуха	скорость передачи данных	Формат последовате льного порта	Мощность передачи				
E32-433T33C	410~441М Гч я	0x0000	0x17	2,4 кбит/с	9600	8H1	2 Вт				

7.2 Чтение рабочих параметров

Формат команды	Подробное описание
C1+C1+C1	В спящем режиме (M0=1, M1=1) отправьте команду (НЕХФормат): C1 C1 C1, модуль будет Возвращает текущие параметры конфигурации, например: C0 00 00 1A 17 44.

7.3 Чтение номера версии

Формат команды	Подробное описание					
C3+C3+C3	В спящем режиме (M0=1, M1=1) отправьте команду (НЕХФормат): C3 C3 C3, Модуль вернет текущие параметры конфигурации, такие как: C3 32 X X YY; С3это префикс команды, 32Представляет модель продукта, XXПредставляет номер версии, YYПредставляет формат интерфейса + значение максимальной мощности модуля. (16база). ТТЛИнтерфейс0х10, RS232для0х40, RS485для0х80					

7.4 команда сброса

Формат команды	Подробное описание
C4+C4+C4	В спящем режиме (M0=1, M1=1) отправьте команду (НЕХФормат): С4С4С4, модуль будет Происходит сброс, в процессе сброса модуль выполняет самотестирование, AUX Низкий уровень выхода, после завершения сброса, AUXВыходной высокий уровень, модуль начинает работать нормально. На этом этапе вы можете переключить режимы или инициировать следующую инструкцию.

7.5 Инструкции по настройке параметров

	RMN			OHECEBRIE	Примечание
0	HEAD			0xC0или0xC2, указывающий, что данные этого мандой управления.	Должно быть 0xC0илиC2 С0: Установленные параметры будут сохранены после выключения питания. С2: Установленные параметры не будут сохранены после выключения питания.
1	ADDH	Старший	байт адр	еса модуля (по умолчанию 00Ч)	OOH-FFH
2	ADDL	Младший	й байт адј	реса модуля (по умолчанию 00Ч)	OOH-FFH
		7	6	Контрольная цифра последовательного порта	
		0	0	8N1 (по умолчанию)	

		0	1	8O1		Режимы последовательного порта двух			
		1	0	8E1		взаимодействующих сторон могут различатьс			
		1	1		квивалент00)				
		5	4	3	ТТЛ Скорость последовательного порта (бит/с)				
		0	0	0	Скорость передачи данных последовательного порта 1200				
		0	0	1	Скорость передачи данных последовательного порта 2400	Скорость передачи данных обеих сторон может быть разной			
		0	1	0	Скорость передачи данных последовательного порта4800	Скорость передачи данных последовательного порта не имеет ничего общего с параметрами			
3	SPED	0	1	1 Скорость передачи данных беспроводной перед		беспроводной передачи и не влияет на беспроводную связь. Характеристики передачи и приема.			
		1	0	0	Скорость передачи данных последовательного порта 19200				
		1	0	1	Скорость передачи данных последовательного порта 38400				
		1	1	0	Скорость передачи данных последовательного порта 57600				
		1	1	1	Скорость передачи данных последовательного порта 115200				
		2	1	0	Универсальная скорость беспроводной передачи данных (бит/с)				
		0		0	Скорость воздуха равна 0,3 тыс.				
		0			Скорость воздуха равна 1,2 тыс.	Чем ниже скорость воздуха и чем дальше			
		0	1	0	Скорость воздуха равна 2,4 тыс. (по умолчанию)	расстояние, тем выше эффективность защиты от помех. Тем дольше идет отправка.			
		0	1	1	Скорость воздуха равна4,8 тыс.	Скорость беспроводной передачи данных обеих сторон связи должна быть одинаковой.			
		1	0	0	Скорость воздуха равна 9,6 тыс.	•			
		1	0	1	Скорость воздуха равна 19,2 тыс.				
		1	1	0	Скорость воздуха равна 19,2 тыс. (так же, как 101)				
		1	1	1	Скорость воздуха равна 19,2 тыс. (так же, как 101)				
		Универс	альная мо	одель					
4	CHAN	7	6	5	Зарезервировано, не используется	Писать0			
-		канал св				00Н-1FH, что соответствует $410{\sim}441$ М Γ ц			
		4∼0, co 17H (433		ует (410	МГц+CHAN * 1 МГц), по умолчанию				
		7	Бит раз	врешения МОДБУ(я передачи с фиксированной точкой C)	для 1Когда первая часть каждого кадра пользовательских данных3 байта выше, Низкий			
		0			жим передачи	адрес, канал. При передаче модуль меняет			
		1	Режим	передач	и с фиксированной точкой	собственный адрес и канал, а после завершения восстанавливает исходные настройки.			
		6	ИОРеж	ким вожд	дения (по умолчанию 1)	Этот бит используется для включения			
		1		ВСПОМО ивающий	DГАТЕЛЬНЫЙ Двухтактный выход, RXD и́ вход	этог оит используется для включения внутреннего подтягивающего резистора модуля. открытая сливная сторона			
5	5 OPTION		ТХD, В Открыт		DГАТЕЛЬНЫЙ Открытый выход, RXD	адаптивность на уровне типа сильнее, в некоторых ситуациях может потребоваться внешнее Подтягивающий резистор.			
		5	4	3	Время беспроводного пробуждения	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
		0	0	0	250 мс (по умолчанию)	И трансивер, и трансиверные модули			
		0	0	1	500 MC	работают в режиме0, время задержки не имеет Эффективен, может иметь любое			
		0	1	0	750 мс 1000 мс	значение;			
		1	0	0	1250 MC	Передатчик работает в режиме 1. Будет			
		1	0	1	1500 MC	продолжать передачу в течение соответствующего периода времени код			
		1	1	0	1750 мс	вызова;			

уменьшению мошности.

Ресивер работает в режиме 2. Это время

		1		1	2000 inc	относится к времени мониторинга принимающей стороны. Интервал прослушивания (беспроводное пробуждение), только рабочий режим Режим 1 Загрузите данные передатчика.		
		2	ТЭКвы	ключатель		После выключения FEC реальная скорость		
		0	закрыті	иеТЭККорр	рекция	передачи данных увеличивается, но Помехи ослабляются, а расстояние становится немного		
		1	Открыт	тьТЭККорр	рекция (по умолчанию)	ближе. Пожалуйста, выбирайте в соответствии с фактическим применением. выбирать; Обе стороны связи должны быть либо включены, либо обе выключены.		
		1	0	Мощност значение	гь передачи (приблизительное)	.,		
			0	0	33 дБм (п	по умолчанию)	Между мощностью и током существует нелинейная зависимость. При максимальной	
	0	1	30 дБм		мощности блок питания Высочайшая			
			1	0	27 дБм		эффективность;	
		1	1	24		Ток не уменьшается пропорционально		

2000 мс

Приведите пример (серийный номер3" СКОР. "значение байтов):									
Двоичные биты этого байта	7	6	5	4	3	2	1	0	
Конкретное значение (конфигурация пользователя)	0	0	0	1	1	0	1	0	
Репрезентативное значение		ьная цифра зательного 1	Скорость передачи данных последовательного порта 9600			Скорость воздуха равна 2,4 тыс.			
Соответствующее шестнадцатеричное число		1					A		

8. аппаратный дизайн

- . Для питания модуля рекомендуется использовать регулируемый источник питания постоянного тока, коэффициент пульсаций источника питания должен быть как можно меньшим, а модуль должен быть надежно заземлен;
- . Пожалуйста, обратите внимание на правильное подключение положительного и отрицательного полюсов источника питания. Обратное подключение может привести к необратимому повреждению модуля;
- . Пожалуйста, проверьте источник питания, чтобы убедиться, что оно находится в пределах рекомендуемого напряжения питания. Если оно превышает максимальное значение, это приведет к необратимому повреждению модуля;
- . Пожалуйста, проверьте стабильность электропитания. Напряжение не может сильно и часто колебаться;

24 дБм

- . При проектировании схемы питания модуля часто рекомендуется сохранять При запасе более 30% вся машина способствует долговременной и стабильной работе;
- . Модуль следует держать как можно дальше от источников питания, трансформаторов, высокочастотной проводки и других частей с сильными электромагнитными помехами;
- . Высокочастотные цифровые, высокочастотные аналоговые и силовые дорожки должны находиться вдали от модуля. Если абсолютно необходимо пройти под модулем, считайте, что модуль приварен. Вершина Слой в контактной части модуля Верхний слой Заземляющая медь (вся медь проложена и хорошо заземлена) должна находиться рядом с цифровой частью модуля, а следы должны быть Нижний слой;
- . Предполагая, что модуль припаян или помещен вВершинаСлой, вНижнийСлойИли случайная маршрутизация других слоев также неверна, что в разной степени повлияет на ложные и вредные эффекты модуля. и получение чувствительности;
- . Если предположить, что вокруг модуля имеются устройства с сильными электромагнитными помехами, это также сильно повлияет на производительность модуля . В зависимости от интенсивности помех рекомендуется держаться подальше от модуля. Если позволяют обстоятельства, вы можете Обеспечить соответствующую изоляцию и экранирование;

- . Если предположить, что вокруг модуля имеются следы с сильными электромагнитными помехами (высокочастотные цифровые, высокочастотные аналоговые, силовые), это также сильно повлияет на производительность модуля.В зависимости от интенсивности помех рекомендуется держитесь подальше от модуля, если позволяет ситуация. Надлежащая изоляция и экранирование;
- . Если используется линия связи 5В уровень, необходимо соединить последовательно Резистор 1–5,1 кОм (не рекомендуется, существует риск повреждения);
- . Старайтесь держаться как можно дальше от частей физического уровня. 2,4 ГГцизТТЛПротокол, например: USB3.0;
- . Конструкция установки антенны оказывает большое влияние на производительность модуля. Убедитесь, что антенна открыта и желательно вертикально вверх;
- . Когда модуль установлен внутри корпуса, вы можете использовать высококачественный антенный удлинитель, чтобы вытянуть антенну наружу корпуса;
- . Антенну нельзя устанавливать внутри металлического корпуса, так как это значительно уменьшит дальность передачи.

9. Общая проблема

9.1 Расстояние передачи не идеально

- . При наличии препятствий для прямой связи расстояние связи соответственно сокращается;
- . Температура, влажность и внутриканальные помехи приведут к увеличению скорости потери пакетов связи;
- . Земля поглощает и отражает радиоволны, и при нахождении рядом с землей испытательный эффект неудовлетворителен;
- . Морская вода обладает сильной способностью поглощать радиоволны, поэтому результаты испытаний на море неудовлетворительны;
- . Если рядом с антенной находятся металлические предметы или она помещена в металлический корпус, затухание сигнала будет очень серьезным;
- . Неправильная настройка регистра мощности и слишком высокая скорость воздуха (чем выше скорость воздуха, тем ближе расстояние);
- . Низкое напряжение источника питания при комнатной температуре ниже рекомендуемого значения. Чем ниже напряжение, тем меньше вырабатываемая мощность;
- . Плохое соответствие антенны и модуля или проблема с качеством самой антенны.

9.2 Модули легко повредить

- . Пожалуйста, проверьте источник питания, чтобы убедиться, что оно находится в пределах рекомендуемого напряжения питания. Если оно превышает максимальное значение, это приведет к необратимому повреждению модуля;
- . Пожалуйста, проверьте стабильность электропитания. Напряжение не может сильно и часто колебаться;
- . Пожалуйста, обеспечьте антистатическую работу во время установки и использования, поскольку высокочастотные устройства чувствительны к статическому электричеству;
- . Убедитесь, что влажность во время установки и использования не должна быть слишком высокой, поскольку некоторые компоненты являются устройствами, чувствительными к влажности;
- . Если нет особых потребностей, не рекомендуется использовать его при слишком высокой или слишком низкой температуре.

9.3 Частота битовых ошибок слишком высока

- . Если поблизости имеются помехи сигнала совмещенного канала, держитесь подальше от источника помех или измените частоту или канал, чтобы избежать помех;
- . Неудовлетворительный источник питания также может привести к искажению кода, поэтому обязательно убедитесь в надежности источника питания;
- . Низкое качество или слишком длинные удлинители и фидеры также могут стать причиной высокого уровня битовых ошибок .

10. Руководство по сварочным работам

Данное изделие представляет собой модуль прямого подключения. При сварке модуля сварочный персонал должен соблюдать требования к работе с электростатическим разрядом.

Данное изделие является электростатически чувствительным. Сварка модуля без соблюдения правил может привести к необратимому повреждению модуля.

11. Похожие модели

Номер продукта	несущая	Мощность	Расстояние	Скорость	Форма	Размер	Форма антенны
	частота Гц	передачи	испытания	воздуха	упаковки	товара мм	
		дБм	КМ	б.п. с			
E32-170T30D	170M	30	8	0.3k∼9.6k	DIP	24*43	SMA-K
E32-433T20DC	433M	20	3	0.3 k \sim 19.2k	DIP	21*36	SMA-K
E32-433T20S1	433M	20	3	0.3 k \sim 19.2k	SMD	17*25.5	отверстие для штампа
E32-433T20S2T	433M	20	3	0.3k∼19.2k	SMD	17*30	IPEX/отверстие для
							штампа
E32-400T20S	433/470M	20	3	$0.3k\sim19.2k$	SMD	16*26	IPEX/отверстие для
							штампа
E32-433T30D	433M	30	8	$0.3k\sim19.2k$	DIP	24*43	SMA-K
E32-433T30S	433M	30	8	0.3k∼19.2k	SMD	25*40.3	IPEX/отверстие для
202 1001000			Ü	0.5K 17.2K	51.12	23 10.3	штампа

12. Руководство по антенне


Антенны играют важную роль в процессе связи. Часто некачественные антенны оказывают большое влияние на систему связи. Поэтому наша компания рекомендует некоторые антенны в качестве поддержки наших беспроводных моделей. Антенна с хорошими характеристиками и доступной ценой.

Номер продукта	тип	диапазон частот	Прирост	размер	кормушк	интерфейс	Функции
		Гц	дБи	ММ	СМ		
TX433-NP-4310	гибкая антенна	433M	2.0	10x43	-	сварка	ГибкийФПКМягкая антенна
TX433-JZ-5	антенна из клея- карандаша	433M	2.0	52	-	SMA-J	Ультракороткая прямая всенаправленная антенна
<u>TX433-JZG-6</u>	антенна из клея- карандаша	433M	2,5	62	-	SMA-J	Ультракороткая прямая всенаправленная антенна
TX433-JW-5	антенна из клея- карандаша	433M	2.0	50	-	SMA-J	Всенаправленная антенна с фиксированным изгибом
TX433-JWG-7	антенна из клея- карандаша	433M	2,5	70	-	SMA-J	Всенаправленная антенна с фиксированным изгибом
TX433-JK-11	антенна из клея- карандаша	433M	2,5	110	-	SMA-J	Гибкий клеевой карандаш, всенаправленная антенна
TX433-JK-20	антенна из клея- карандаша	433M	3.0	200	-	SMA-J	Гибкий клеевой карандаш, всенаправленная антенна
TX433-XPL-100	антенна на	433M	3,5	185	100	SMA-J	Небольшая антенна на



	присоске						присоске, экономичная
TX433-XP-200	антенна на присоске	433M	4.0	190	200	SMA-J	Маленькая антенна на присоске, низкие потери
TX433-XPH-300	антенна на присоске	433M	6.0	965	300	SMA-J	Маленькая антенна на присоске, высокий коэффициент усиления

13. Метод массовой упаковки





Unit: mm Each Layer: 20 pcs Each Package: 5 layers

пересмотреть историю

Версия	Дата проверки	Примечания к редакции	Ремонтник
1.0	2022-4-14	Первоначальная версия	Hyh
1.1	2023-2-2	Коррекция контента	Yan

о нас



Горячая линия продаж: 4000-330-990 Телефон компании: 028-61543675

Техническая поддержка : support@cdebyte.com_

Официальный: www.ru-ebyte.com

Адрес компании:Проспект Западного округа, Западный район высоких технологий, город Чэнду, провинция Сычуань 199 Число Б53 дание

